

způsob balení silážních vaků GreenPro 7

Každý silážní vak je zabalen v odolné sedmivrstvé dvouvrstvé (vnitřní a vnější) vlnité krabici pro maximální ochranu při přepravě a skladování.

Každá krabice obsahuje jednu sadu příslušenství:

- Lepicí páska – pro opravy v případě poškození
- Provazy (šňůry) – k pevnému uvázání konců vaku
- Měřítka pro kontrolu napnutí – slouží ke sledování roztažení vaku při plnění

Vak je označen předem vyznačenými značkami:

- Značky napnutí – pro kontrolu správného naplnění a napnutí
- Počáteční a koncový bod – pro snadnou orientaci při rozvíjení
- Zelený štítek uprostřed – označuje střed vaku a usnadňuje manipulaci

Tato balicí metoda zajišťuje snadné použití, odolnost a efektivní manipulaci se silážními vaky.



Obr.1: – Silážní vak je umístěn do vlnité krabice spolu s příslušenstvím.



Obr.2: Finální balení silážního vaku

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1. Opravná páska:



Opravná páska se používá k zacelení všech děr a trhlin, které vzniknou během manipulace. Tím se zabrání kontaktu materiálu s okolním prostředím.


Poznámka: Pro nejlepší přilnavost je třeba oblast kolem díry nebo protržení důkladně očistit.

2. Lanko:



Na konci vaku je připevněn pevný provázek (šňůra), který slouží k zajištění vzduchotěsnosti vaku před naložením materiálu.

3. Měřítko:



Měřítko je součástí vaku a slouží k měření délky natažení podél vaku. Doporučuje se zajistit, aby natažení na kterémkoli místě nepřekročilo 44 cm.